Traduction française de référence

Foxmark

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_7eba7f4b00126b19f05e

SHA-256: 7eba7f4b00126b19f05e043b06880aab3487c95b72b948b247127f68284c6c53


Page source 1

Texte source	Français
AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	AURORA - Installation d'alimentation en air externe / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Installation d'entrée d'air extérieur
0424637501410-	0424637501410-
1	1

Page source 2

Texte source	Français
VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	VENTO/VISTA - Installation d'alimentation en air externe / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Installation d'entrée d'air extérieur
0424637501410-	0424637501410-
2	2

AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input



VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

